

○Kサポート梱包方法例

荷姿は納入時とできるだけ同様に、必ず番線等で結束をお願い致します。

◇OKサポート支柱

同じサイズのものを10段積みとし、10列以下にて番線で結束してください。




◇OKサポート水平つなぎ材

長さ別に50本、または100本で結束してください。
(少数のものはあるだけで結構です。)
305サイズに関しては、土嚢袋等に入れてください。



◇OKサポート筋かい

長さ別に50本で結束してください。
(少数のものはあるだけで結構です。)



◇ジャッキベース・大引き受ジャッキ等

ジャッキ類はメッシュパレット、木・プラスチックパレット
又はフレコンバック等に入れてください。



その他、クランプ・ブラケット等は枠組用と同じ要領で梱包願います。